

事務連絡（保12）
平成21年4月14日

都道府県医師会
事務局長 殿

日本医師会保険医療課

「医療機器の保険適用について」の一部訂正について

新たに保険適用となった医療機器につきましては、随時ご連絡申し上げているところ
あります。

今般、平成21年2月27日付保医発第0227002号(平成21年3月11日付日医発第1152号)に
関する一部訂正について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡がありましたので、お知
らせいたします。

(添付資料)

1. 「医療機器の保険適用について」の一部訂正について
(平21. 3. 13 厚生労働省保険局医療課事務連絡)



事務連絡
平成21年3月31日

| | |
|-------------------|----|
| 地方厚生(支)局医療指導課 | 御中 |
| 都道府県民生主管部(局) | |
| 国民健康保険主管課(部) | 御中 |
| 都道府県後期高齢者医療主管部(局) | |
| 後期高齢者医療主管課(部) | 御中 |

厚生労働省保険局医療課

「医療機器の保険適用について」の一部訂正について

平成21年2月27日付保医発第02227002号につきまして、別添のとおり一部訂正がありましたのでお知らせいたします。

1. 訂正

平成21年2月27日付 保医発第0227002号

保険適用開始年月日:平成21月3月1日

(別添)

| 訂正頁 | ・薬事法承認番号 ・販売名 ・製造業者等 | 項目 | 誤 | 正 |
|-----|--|----------------------|-------------------|------------------|
| 6 | 20200BZZ00992000 K-MAX HDPカップ-01 日本メテicalマテリアル株式会社 | 販売名 | K-MAX Q HDPカップ-01 | K-MAX HDPカップ-01 |
| 7 | 20700BZZ00359A02 HAコーティングカップ 日本メテicalマテリアル株式会社 | 薬事法承認番号 | 20700BZZ00359000 | 20700BZZ00359A02 |
| 19 | 20700BZZ00359A02 HAコーティングカップ 日本メテicalマテリアル株式会社 | 製品名(別表14) | ARC キヤップ | ARC キヤップ |
| 9 | 21100BZZ00194000 K-MAX Q HIPシステム 日本メテicalマテリアル株式会社 | 販売名 | K-MAX HIPシステム | K-MAX Q HIPシステム |
| 15 | 22100BZX00014000 ヘルニアメッシュ ユフ精器株式会社 | 製品名(別表2) 製品名(別表3) | 別紙1・2のとおり | |

誤
別表2

| 製品名 | 製品コード |
|------------|---------------|
| HTR01 | 8032919890820 |
| HTR02 | 8032919890844 |
| HTR2A | 8032919890882 |
| OP0812 | 8032919890967 |
| OP1114 | 8032919890981 |
| OP1418 | 8032919891018 |
| HT2C10 | 8032919890790 |
| HT1C10 | 8032919890783 |
| PT1/5 | 8032919891049 |
| PT1/7 | 8032919891056 |
| PT2/3 | 8032919891062 |
| PT2/5 | 8032919891072 |
| PT2/7 | 8032919891089 |
| PT35H2L | 8032919891093 |
| PT35H3L | 8032919891109 |
| PT37H2L | 8032919891116 |
| PT37H3L | 8032919891123 |
| PT37H3S | 8032919891130 |
| PT4C-R | 8032919891148 |
| PT4C-S | 8032919891155 |
| PT4R-R | 8032919891162 |
| PT4R-S | 8032919891179 |
| PT50-R | 8032919891186 |
| PT50-S | 8032919891193 |
| H1T25 | 8032919890112 |
| H1T27 | 8032919890129 |
| H2T25 | 8032919890259 |
| H2T27 | 8032919890266 |
| H1T5R | 8032919890158 |
| H2T5R | 8032919890288 |
| H1T4R-S | 8032919890141 |
| H2T4R-S | 8032919890271 |
| H2AT25 | 8032919890174 |
| H2AT27 | 8032919890181 |
| H1T4R-R | 8032919890134 |
| H1T17T4R-S | 8032919890103 |
| H1T17T4R-R | 8032919890097 |
| H2T17T4R-S | 8032919890233 |
| H2T17T4R-R | 8032919890226 |
| H2AT17 | 8032919890165 |
| H1T17T4C-S | 8032919890080 |
| H1T17T4C-R | 8032919890073 |
| H2T17T4C-S | 8032919890219 |
| H2T17T4C-R | 8032919890202 |
| H1T15T17 | 8032919890059 |
| H2T23 | 8032919890249 |
| H1T17 | 8032919890066 |
| H2T17 | 8032919890196 |

正
別表2

| 製品名 | 製品コード |
|------------|---------------|
| HTR01 | 8032919890825 |
| HTR02 | 8032919890849 |
| HTR2A | 8032919890887 |
| OP0812 | 8032919890962 |
| OP1114 | 8032919890986 |
| OP1418 | 8032919891013 |
| HT2C10 | 8032919890795 |
| HT1C10 | 8032919890788 |
| PT1/5 | 8032919891044 |
| PT1/7 | 8032919891051 |
| PT2/3 | 8032919891068 |
| PT2/5 | 8032919891075 |
| PT2/7 | 8032919891082 |
| PT35H2L | 8032919891099 |
| PT35H3L | 8032919891105 |
| PT37H2L | 8032919891112 |
| PT37H3L | 8032919891129 |
| PT37H3S | 8032919891136 |
| PT4C-R | 8032919891143 |
| PT4C-S | 8032919891150 |
| PT4R-R | 8032919891167 |
| PT4R-S | 8032919891174 |
| PT50-R | 8032919891181 |
| PT50-S | 8032919891198 |
| H1T25 | 8032919890115 |
| H1T27 | 8032919890122 |
| H2T25 | 8032919890252 |
| H2T27 | 8032919890269 |
| H1T5R | 8032919890153 |
| H2T5R | 8032919890283 |
| H1T4R-S | 8032919890146 |
| H2T4R-S | 8032919890276 |
| H2AT25 | 8032919890177 |
| H2AT27 | 8032919890184 |
| H1T4R-R | 8032919890139 |
| H1T17T4R-S | 8032919890108 |
| H1T17T4R-R | 8032919890092 |
| H2T17T4R-S | 8032919890238 |
| H2T17T4R-R | 8032919890221 |
| H2AT17 | 8032919890160 |
| H1T17T4C-S | 8032919890085 |
| H1T17T4C-R | 8032919890078 |
| H2T17T4C-S | 8032919890214 |
| H2T17T4C-R | 8032919890207 |
| H1T15T17 | 8032919890054 |
| H2T23 | 8032919890245 |
| H1T17 | 8032919890061 |
| H2T17 | 8032919890191 |

誤
別表3

| 製品名 | 製品コード |
|----------|---------------|
| HTR01515 | 8032919890837 |
| HTR02020 | 8032919890851 |
| HTR03030 | 8032919890875 |
| H30210 | 8032919890301 |
| H30530 | 8032919890349 |
| H30611 | 8032919890356 |
| H30815 | 8032919890370 |
| H31515 | 8032919890394 |
| H32535 | 8032919890417 |
| H33030 | 8032919890424 |
| H40210 | 8032919890448 |
| H40530 | 8032919890486 |
| H40611 | 8032919890493 |
| H40815 | 8032919890516 |
| H41515 | 8032919890523 |
| H42535 | 8032919890547 |
| H43030 | 8032919890554 |
| H50210 | 8032919890585 |
| H50530 | 8032919890622 |
| H50611 | 8032919890639 |
| H50815 | 8032919890653 |
| H51515 | 8032919890660 |
| H52535 | 8032919890684 |
| H53030 | 8032919890707 |

正
別表3

| 製品名 | 製品コード |
|----------|---------------|
| HTR01515 | 8032919890832 |
| HTR02020 | 8032919890856 |
| HTR03030 | 8032919890870 |
| H30210 | 8032919890306 |
| H30530 | 8032919890344 |
| H30611 | 8032919890351 |
| H30815 | 8032919890375 |
| H31515 | 8032919890399 |
| H32535 | 8032919890412 |
| H33030 | 8032919890429 |
| H40210 | 8032919890443 |
| H40530 | 8032919890481 |
| H40611 | 8032919890498 |
| H40815 | 8032919890511 |
| H41515 | 8032919890528 |
| H42535 | 8032919890542 |
| H43030 | 8032919890559 |
| H50210 | 8032919890580 |
| H50530 | 8032919890627 |
| H50611 | 8032919890634 |
| H50815 | 8032919890658 |
| H51515 | 8032919890665 |
| H52535 | 8032919890689 |
| H53030 | 8032919890702 |